

RINGKASAN PENEMUAN & CADANGAN PEMBAIKAN

PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN
FIZIKAL KEADAAN BANGUNAN
KUARTERS JKR LENGKOK
BELFIELDS KUALA LUMPUR.

2666 - 1

RINGKASAN PENEMUAN



Bil	Ruang	Kod Indikasi Kecacatan	Elemen	W	Keterangan Kecacatan/ Kerosakan	Ulasan Punca Kecacatan/ Kerosakan	Tindakan	Cadangan Pembaikan
1	RLR	A001	BU	12	Keadaan bumbung yang uzur	bumbung terlalu lama	perlu pembaikan segera	mengantikan bumbung dan struktur bumbung baru
2	RLR	A002	GP1	16	Kerangka grill pintu uzur dan berkarat	Tiada Selenggaraan secara berkala	Pembalikan segera perlu dilaksanakan	Kesan pengaratan perlu dikikis dan kerangka pintu grill perlu dicat semula
3	RLR	A003	GP1	16	Komponen pintu grill uzur dan berkarat	Tiada selenggaraan secara berkala	Pembalikan segera perlu dilaksanakan	Kesan pengaratan perlu dikikis dan komponen pintu grill perlu dicat semula
4	RLR	A004	T1	25	Komponen kunci pintu grill rosak	Wear & Tear	Perlu penggantian segera	Penggantian selak pintu yang baru
5	RLR	A005	D2	12	Keadaan pintu yang uzur	Tiada Selenggaraan secara berkala	Perlu penggantian segera	Daun pintu perlu diganti baharu
6	RLR	A006	GP1	12	Keadaan pintu yang uzur	Tiada Selenggaraan secara berkala	Perlu penggantian segera	Daun pintu perlu diganti baharu
7	RLR	A007	P1	25	0		perlu penggantian segera	Penggantian tombol pintu baru
8	RLR	A008	P1	25	Kerosakan pada frame pintu	Tiada Selenggaraan secara berkala	perlu penggantian segera	Penggantian frame pintu baru
9	RLR	A009	P1	12	Kerosakan pada selak pintu	Tiada Selenggaraan secara berkala	perlu penggantian segera	Penggantian selak pintu baru
10	RLR	A010	D1	12	Kemasan cat	Tiada Selenggaraan secara berkala	perlu pembaikan	kerja mengecat semula
11	RLR	A011	D1	12	Kerosakan pada plaster dinding	Tiada Selenggaraan secara berkala	perlu pembaikan	pembalikan plaster dinding
12	RLR	A012	D2	12	Kemasan cat	Tiada Selenggaraan secara berkala	perlu pembaikan	kerja mengecat semula
13	RLR	A013	D2	12	Kemasan cat tidak sekata	Tiada Selenggaraan secara berkala	perlu pembaikan	kerja mengecat semula
14	RLR	A014	D2	16	Kerosakan pada struktur rasuk	Tiada Selenggaraan secara berkala	perlu pembaikan segera	pembalikan menggunakan kaedah pembalikan struktur rasuk
15	RLR	A015	D3	12	Kemasan cat	Tiada Selenggaraan secara berkala	perlu pembaikan	kerja mengecat semula
16	RLR	A016	D3	12	Kemasan cat	Tiada Selenggaraan secara berkala	0	0

17	RLR	A017	GT3	12 Baik	Tiada Selenggaraan secara berkala	0	0
18	RLR	A018	T3	12 Baik	0	0	0
19	RLR	A019	GT4	12 Baik	0	0	0
20	RLR	A020	S	25 Kesan air pada siling	Air menitis dari bumbung	perlu pembaikan segera	kerja menukar siling yang rosak
21	RLR	A021	S	25 Kesan air pada siling	Air menitis dari bumbung	perlu pembaikan segera	kerja menukar siling yang rosak
22	RLR	A022	S	25 Kesan air pada siling	Air menitis dari bumbung	perlu pembaikan segera	kerja menukar siling yang rosak
23	RLR	A023	GT5	12 Baik	0	0	0
24	RLR	A024	GT1	12 Pengaratan pada Grill tingkap	Tiada Selenggaraan secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja mengecat grill
25	RLR	A025	GT1	12 Pengaratan pada Grill tingkap	Tiada Selenggaraan secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja mengecat grill
26	RLR	A026	T1	12 Getah tingkap tercabut	Tiada Selenggaraan secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja menukar getah tingkap
27	RLR	A027	D3	25 simen plaster dinding nipis	Tiada Selenggaraan secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja plaster dinding baru
28	RLR	A028	D3	25 simen plaster dinding nipis	Tiada Selenggaraan secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja plaster dinding baru
29	RLR	A029	D4	12 kemasan cat tidak sekata	Tiada Selenggaraan secara berkala	perlu pembaikan	kerja mengecat semula
30	RLR	A030	D4	12 kemasan cat tidak sekata	Tiada Selenggaraan secara berkala	perlu pembaikan	kerja mengecat semula
31	RLR	A031	K5	12 kemasan cat tidak sekata	Tiada Selenggaraan secara berkala	perlu pembaikan	kerja mengecat semula
32	RLR	A032	D4	12 kemasan cat tidak sekata	Tiada Selenggaraan secara berkala	perlu pembaikan	kerja mengecat semula
33	RLR	A033	D4	12 kemasan cat tidak sekata	Tiada Selenggaraan secara berkala	perlu pembaikan	kerja mengecat semula

34	RLR	A034	RS1	16	terdapat lubang antara rasuk dengan s	Tiada Selenggaraan secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja pembaikan siling
35	RLR	A035	D5	16	kerosakan kemasan dinding	Tiada Selenggaraan secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja kemasan dinding baru
36	RLR	A036	D5	12	kerosakan kemasan dinding	Tiada Selenggaraan secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja kemasan dinding baru
37	RLR	A037	T8	16	kesan air pada siling	air menitis dari bumbung	perlu pembaikan segera	kerja penggantian siling yang rosak
38	RLR	A038	D10	12	kerosakan pada siling	berpuncak dari kerja-kerja pendawaran elektrik yang tidak sempurna	perlu pembaikan segera	kerja penggantian siling yang rosak
39	RLR	A039	S2	16	Keadaan siling yang lusuh	Tiada Selenggaraan secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja engecat semula siling
40	RLR	A040	T9	12	Baik	0	0	0
41	RLR	A041	D6	12	kerosakan pada dinding	0	perlu pembaikan	kerja mengecat semula
42	RLR	A042	P2	25	kerosakan pada daun pintu	tiada selenggaraan secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja penggantian pintu baru
43	RLR	A043	P2	25	Tiada tombol pintu	tiada penyelenggaraan secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja penggantian tombol pintu
44	RLR	A044	P2	25	kerosakan pada frame pintu	frame pintu terlalu lama	perlu pembaikan segera	kerja penggantian frame pintu
45	RLR	A045	P2	25	kerosakan pada frame pintu	frame pintu terlalu lama	perlu pembaikan segera	kerja penggantian frame pintu
46	RLR	A046	D7	12	kemasan cat	Tiada Selenggaraan secara berkala	perlu pembaikan	kerja mengecat semula
47	RLR	A047	D7	12	kemasan cat	Tiada Selenggaraan secara berkala	perlu pembaikan	kerja mengecat semula
48	RLR	A048	D7	12	kemasan cat	Tiada Selenggaraan secara berkala	perlu pembaikan	kerja mengecat semula
49	RLR	A049	T11	12	dinding gypsum yang tidak di cat	tiada penyelenggaraan secara berkala	perlu pembaikan	kerja mengecat semula
50	RLR	A050	T1	25	kerosakan pada tiang	tiada penyelenggaraan secara berkala	perlu pembaikan	kerja pembaikan tiang

51	RLR	A051	D8	16	kerosakan pada dinding	tiada penyelenggaraan secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja memasang plaster yang baru
52	R1	A052	D8	12	kemasan cat	tiada penyelenggaraan secara berkala	perlu pembaikan	kerja mengecat semula
53	R1	A053	P3	25	kerosakan pada pintu	tiada penyelenggaraan secara berkala	Perlu pembaikan segera	kerja penggantian daun pintu
54	R1	A054	S3	12	kesan tompekkan air pada siling	air mentis dari bumbung	perlu pembaikan segera	kerja mengganti siling yang rosak
55	R1	A055	D3	12	Baik	0	0	0
56	R1	A056	GT1	16	Pengaratan pada grill tingkap	tiada penyelenggaraan secara berkala	pembaikan segera	kerja mengecat semula gill tingkap
57	R1	A057	GT1	16	Pengaratan pada grill tingkap	tiada penyelenggaraan secara berkala	pembaikan segera	kerja mengecat semula gill tingkap
58	R1	A058	P4	25	kerosakan pada pintu	tiada penyelenggaraan secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja mengganti daun pintu baru
59	R2	A059	P4	25	Tombol pintu tiada	tiada penyelenggaraan secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja pemasangan tombol baru
60	R2	A060	P4	25	kerosakan frame pintu	tiada penyelenggaraan secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja mengganti frame yang baru
61	R2	A061	D4	12	kerosakan kemasan cat	tiada penyelenggaraan secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja mengecat semula
62	R2	A062	D4	12	kerosakan kemasan cat	tiada penyelenggaraan secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja mengecat semula
63	R2	A063	D4	12	kerosakan kemasan cat	tiada penyelenggaraan secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja mengecat semula
64	R2	A064	D4	12	kerosakan kemasan cat	tiada penyelenggaraan secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja mengecat semula
65	R3	A065	D4	12	kerosakan kemasan cat	tiada penyelenggaraan secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja mengecat semula
66	R3	A066	GT2	12	Pengaratan pada grill tingkap	tiada penyelenggaraan secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja mengecat semula
67	R3	A067	GT2	12	Pengaratan pada grill tingkap	tiada penyelenggaraan secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja mengecat semula

68	B1	A068	L1	12	Baik	0	0	0
69	B1	A069	S	12	Kesan air pada siling	tiada penyelenggaran secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja mengganti siling yang rosak
70	B1	A070	S	25	Kesan air pada siling	tiada penyelenggaran secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja mengganti siling yang rosak
71	R1	A071	D5	25	Kerosakan pada soffit	tiada penyelenggaran secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja pembaikan soffit:
72	R1	A072	D5	25	Kerosakan pada soffit	tiada penyelenggaran secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja pembaikan soffit:
73	R1	A073	D5	12	Kemasan cat tidak sekata	tiada penyelenggaran secara berkala	perlu pembaikan	kerja mengecat semula
74	R1	A074	D5	16	Kerosakan pada stop cock tangki air	tiada penyelenggaran secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja mengganti stopcock yang baru
75	R1	A075	D5	12	Kemasan cat tidak sekata	tiada penyelenggaran secara berkala	perlu pembaikan	kerja mengecat semula
76	R2	A076	D6	16	Kemasan cat tidak sekata	tiada penyelenggaran secara berkala	perlu pembaikan	kerja mengecat semula
77	R2	A077	D6	25	Keretakan pada dinding	tiada penyelenggaran secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja pembaikan plaster dinding
78	R2	A078	D6	16	Kemasan cat tidak sekata	tiada penyelenggaran secara berkala	perlu pembaikan	kerja mengecat semula
79	R2	A079	P	16	Ikerosakan pada pintu table top	tiada penyelenggaran secara berkala	perlu pembaikan	mengganti pintu table top
80	R4	A080	Table top	16	Ikerosakan pada pintu table top	tiada penyelenggaran secara berkala	perlu pembaikan	mengganti pintu table top
81	R4	A081	Table top	25	Kerosakan tilting table top	tiada penyelenggaran secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja mengganti tile table top
82	R4	A082	D6	12	Kemasan cat tidak sekata	tiada penyelenggaran secara berkala	perlu pembaikan	kerja mengecat semula
83	R4	A083	GT3	12	Pengaratan pada grill tingkap	tiada penyelenggaran secara berkala	perlu pembaikan	kerja mengganti grill tingkap baru
84	R4	A084	GT3	12	Keretakan pada tingkap kaca	tiada penyelenggaran secara berkala	perlu pembaikan	kerja mengganti tingkap baru

85	R5	A085	GT3	12 pengaratan pada grill tingkap	tiada penyelenggaraan secara berkala	perlu pembaikan	kerja mengganti grill tingkap baru
86	R5	A086	GT3	16 pengaratan pada grill tingkap	tiada penyelenggaraan secara berkala	perlu pembaikan	kerja mengganti grill tingkap baru
87	R5	A087	GT4	16 pengaratan pada grill tingkap	tiada penyelenggaraan secara berkala	perlu pembaikan	kerja mengecat baru
88	R5	A088	GT4	12 pengaratan pada grill tingkap	tiada penyelenggaraan secara berkala	perlu pembaikan	kerja mengecat baru
89	R5	A089	GT4	12 pengaratan pada grill tingkap	tiada penyelenggaraan secara berkala	perlu pembaikan	kerja mengecat baru
90	R5	A090	D5	12 siling lusuh	tiada penyelenggaraan secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja mengecat baru
91	R5	A091	D6	25 kesan air pada siling	tiada penyelenggaraan secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja mengecat baru
92	R5	A092	LANTAI	25 kesan air pada siling	tiada penyelenggaraan secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja mengecat baru
93	R5	A093	SILING	12 kesan air pada softit	tiada penyelenggaraan secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja pembalikan softit
94	R6	A094	P5	25 keadaan pintu yang uzur	tiada penyelenggaraan secara berkala	Perlu pembalikan segera	kerja mengganti pintu baru
95	R6	A095	P5	25 keadaan frame pintu rosak	tiada penyelenggaraan secara berkala	Perlu pembalikan segera	kerja mengganti frame pintu baru
96	R6	A096	P5	25 tombol pintu rosak	tiada penyelenggaraan secara berkala	Perlu pembalikan segera	kerja mengganti tombol pintu
97	R6	A097	GP2	16 pengaratan pada grill pintu	tiada penyelenggaraan secara berkala	Perlu pembalikan segera	kerja mengecat semula
98	R6	A098	GP2	16 pengaratan pada grill pintu	tiada penyelenggaraan secara berkala	Perlu pembalikan segera	kerja mengecat semula
99	TA1	A099	P	25 pintu telah lama dan rosak	tiada penyelenggaraan secara berkala	Perlu pembalikan segera	kerja mengganti pintu baru
100	TA1	A100	P	25 selak pintu rosak	tiada penyelenggaraan secara berkala	Perlu pembalikan segera	kerja mengganti selak pintu
101	TA1	A101	MANGKUK	25 pintu telah lama dan rosak	tiada penyelenggaraan secara berkala	Perlu pembalikan segera	kerja mengganti pintu baru

102	TA1	A102	SHOWER	25 kerosakan frame pintu	tiada penyelenggaraan secara berkala	Perlu pembaikan segera	kerja mengganti frame pintu
103	TA1	A103	KEPALA PA	25 kerosakan frame pintu	tiada penyelenggaraan secara berkala	Perlu pembaikan segera	kerja mengganti frame pintu
104	TA1	A104	D1	16 kerosakan tile dinding	tiada penyelenggaraan secara berkala	Perlu pembaikan segera	kerja mengganti tile dinding
105	R6	A105	LANTAI	16 kerosakan tile lantai	tiada penyelenggaraan secara berkala	Perlu pembaikan segera	kerja mengganti tile lantai
106	R6	A106	LANTAI	16 kerosakan tile lantai	tiada penyelenggaraan secara berkala	Perlu pembaikan segera	kerja mengganti tile lantai
107	TA1	A107	D	12 kerosakan tile dinding	tiada penyelenggaraan secara berkala	Perlu pembaikan segera	kerja mengganti tile dinding
108	TA1	A108	TABLE TOP	16 kerosakan tile dinding	tiada penyelenggaraan secara berkala	Perlu pembaikan segera	kerja mengganti tile dinding
109	R6	A109	KEPALA PA	16 kerosakan kepala paip	tiada penyelenggaraan secara berkala	Perlu pembaikan segera	kerja mengganti kepala paip
110	R6	A110	KOLAH MAM	16 kerosakan pada kolah mandi	tiada penyelenggaraan secara berkala	Perlu pembaikan segera	kerja mengganti kolah baru
111	R6	A111	SILING	16 kerosakan tile dinding	tiada penyelenggaraan secara berkala	Perlu pembaikan segera	kerja mengganti tile dinding
112	TA1	A112	P7	16 kerosakan tile lantai	tiada penyelenggaraan secara berkala	Perlu pembaikan segera	kerja mengganti tile lantai
113	TA1	A113	D1	25 kerosakan pada plaster siling	tiada penyelenggaraan secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja pembaikan plaster
114	TA1	A114	STOP COCK	16 stopcock rosak	tiada penyelenggaraan secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja mengganti stopcock
115	TA1	A115	STOP COCK	12 stopcock rosak	tiada penyelenggaraan secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja mengganti stopcock
116	TA1	A116	Floor Trap	16 kerosakan floor trap	tiada penyelenggaraan secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja mengganti floor trap
117	TA2	A117	P	25 kerosakan pintu	tiada penyelenggaraan secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja mengganti pintu
118	TA2	A118	P	25 kerosakan pintu	tiada penyelenggaraan secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja mengganti pintu

119	TA2	A119	P	25	kerosakan frame pintu	tiada penyelenggaraan secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja mengganti frame pintu
120	TA2	A120	SILLING	16	kerosakan tile dinding	tiada penyelenggaraan secara berkala	Perlu pembaikan segera	kerja mengganti tile dinding
121	TA2	A121	P8	25	kerosakan cistem	tiada penyelenggaraan secara berkala	Perlu pembaikan segera	kerja mengganti cistem baru
122	TA2	A122	D1	16	kerosakan tile dinding	tiada penyelenggaraan secara berkala	Perlu pembaikan segera	kerja mengganti tile dinding
123	TA2	A123	S	16	kerosakan pada plaster siling	tiada penyelenggaraan secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja pembaikan plaster
124	TA2	A124	LANTAI	16	kerosakan tile lantai	tiada penyelenggaraan secara berkala	Perlu pembaikan segera	kerja mengganti tile lantai
125	TA2	A125	LANTAI	16	kerosakan tile lantai	tiada penyelenggaraan secara berkala	Perlu pembaikan segera	kerja mengganti tile lantai
126	TA2	A126	KEPALA PAIP	16	kerosakan kepala paip	tiada penyelenggaraan secara berkala	Perlu pembaikan segera	kerja mengganti kepala paip
127	R2	A127	STOP COCK	12	kerosakan stopcock	tiada penyelenggaraan secara berkala	Perlu pembaikan segera	kerja mengganti stopcock
128	R2	A128	PAIP	12	paip rosak	tiada penyelenggaraan secara berkala	Perlu pembaikan segera	kerja mengganti paip
129	RH	A129	DINDING	16	kerosakan plaster dinding	plaster dinding nipis	Perlu pembaikan segera	kerja plaster dinding baru
130	RH	A130	LONGKANG	12	longkang yang tidak diselenggara	tiada penyelenggaraan secara berkala	Perlu pembaikan segera	kerja penyelenggaraan yang berkala
131	RH	A131	DINDING	25	kerosakan plaster dinding	tiada penyelenggaraan secara berkala	Perlu pembaikan segera	kerja plaster dinding baru
132	RH	A132	SILLING	16	siling luar rosak	tiada penyelenggaraan secara berkala	Perlu pembaikan segera	kerja mengganti siling
133	RS	A133	DINDING	16	kerosakan plaster dinding	tiada penyelenggaraan secara berkala	Perlu pembaikan segera	kerja plaster dinding baru
134	BU	A134	BUMBUNG	25	kerosakan bumbung	tiada penyelenggaraan secara berkala	Perlu pembaikan segera	kerja mengganti bumbung baru
135	PORCH	A135	BUMBUNG	12	0	0	0	0

**PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN
FIZIKAL KEADAAN BANGUNAN
KUARTERS JKR LENGKOK
BELFIELDS KUALA LUMPUR.**

2666 - 2

RINGKASAN PENEMUAN



Bill	Ruang	Kod Indikasi Kecacatan	Elemen	W	Keterangan Kecacatan/ Kerosakan		Ulasan Punca Kecacatan/ Kerosakan	Tindakan	Cadangan Pembaikan
1	RLR	A001	BU	12	Keadaan bumbung yang uzur	bumbung terlalu lama	perlu pembaikan segera	mengantikan bumbung dan struktur bumbung baru	
2	RLR	A002	GP1	16	Kerangka grill pintu uzur dan berkarat	Tiada Selenggaraan secara berkala	Pembaikan segera perlu dilaksanakan	Kesan pengaratan perlu dikikis dan kerangka pintu grill perlu dicat semula	
3	RLR	A003	GP1	16	Komponen pintu grill uzur dan berkarat	Tiada selenggaraan secara berkala	Pembaikan segera perlu dilaksanakan	Kesan pengaratan perlu dikikis dan komponen pintu grill perlu dicat semula	
4	RLR	A004	T1	25	Komponen kunci pintu grill rosak	Wear & Tear	Perlu penggantian segera	Penggantian selak pintu yang baru	
5	RLR	A005	D2	12	Keadaan pintu yang uzur	Tiada Selenggaraan secara berkala	Perlu penggantian segera	Daun pintu perlu diganti baharu	
6	RLR	A006	GP1	12	keadaan pintu yang uzur	Tiada Selenggaraan secara berkala	Perlu penggantian segera	Daun pintu perlu diganti baharu	
7	RLR	A007	P1	25	0	0	perlu penggantian segera	Penggantian tombol pintu baru	
8	RLR	A008	P1	25	kerosakan pada frame pintu	Tiada Selenggaraan secara berkala	perlu penggantian segera	Penggantian frame pintu baru	
9	RLR	A009	P1	12	Kerosakan pada selak pintu	Tiada Selenggaraan secara berkala	perlu penggantian segera	Penggantian selak pintu baru	
10	RLR	A010	D1	12	kemasan cat	Tiada Selenggaraan secara berkala	perlu pembaikan	kerja mengecat semula	
11	RLR	A011	D1	12	kerosakan pada plaster dinding	Tiada Selenggaraan secara berkala	perlu pembaikan	pembalikan plaster dinding	
12	RLR	A012	D2	12	kemasan cat	Tiada Selenggaraan secara berkala	perlu pembaikan	kerja mengecat semula	
13	RLR	A013	D2	12	kemasan cat tidak sekata	Tiada Selenggaraan secara berkala	perlu pembaikan	kerja mengecat semula	
14	RLR	A014	D2	16	kerosakan pada struktur rasuk	Tiada Selenggaraan secara berkala	perlu pembalaikan segera	pembalikan menggunakan kaedah pembalikan struktur rasuk	
15	RLR	A015	D3	12	kemasan cat	Tiada Selenggaraan secara berkala	perlu pembalaikan	kerja mengecat semula	
16	RLR	A016	D3	12	kemasan cat	Tiada Selenggaraan secara berkala	0	0	

17	RLR	A017	GT3	12 Baik	Tiada Selenggaraan secara berkala	0	0
18	RLR	A018	T3	12 Baik	0	0	0
19	RLR	A019	GT4	12 Baik	0	0	0
20	RLR	A020	S	25 Kesan air pada siling	Air menitis dari bumbung	perlu pembaikan segera	kerja menukar siling yang rosak
21	RLR	A021	S	25 Kesan air pada siling	Air menitis dari bumbung	perlu pembaikan segera	kerja menukar siling yang rosak
22	RLR	A022	S	25 Kesan air pada siling	Air menitis dari bumbung	perlu pembaikan segera	kerja menukar siling yang rosak
23	RLR	A023	GT5	12 Baik	0	0	0
24	RLR	A024	GT1	12 Pengaratan pada Grill tingkap	Tiada Selenggaraan secara berkala	perlu pembaikan segera	Kerja mengecat grill
25	RLR	A025	GT1	12 Pengaratan pada Grill tingkap	Tiada Selenggaraan secara berkala	perlu pembaikan segera	Kerja mengecat grill
26	RLR	A026	T1	12 Getah tingkap tercabut	Tiada Selenggaraan secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja menukar getah tingkap
27	RLR	A027	D3	25 simen plaster dinding nipis	Tiada Selenggaraan secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja plaster dinding baru
28	RLR	A028	D3	25 simen plaster dinding nipis	Tiada Selenggaraan secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja plaster dinding baru
29	RLR	A029	D4	12 kemasan cat tidak sekata	Tiada Selenggaraan secara berkala	perlu pembaikan	kerja mengecat semula
30	RLR	A030	D4	12 kemasan cat tidak sekata	Tiada Selenggaraan secara berkala	perlu pembaikan	kerja mengecat semula
31	RLR	A031	K5	12 kemasan cat tidak sekata	Tiada Selenggaraan secara berkala	perlu pembaikan	kerja mengecat semula
32	RLR	A032	D4	12 kemasan cat tidak sekata	Tiada Selenggaraan secara berkala	perlu pembaikan	kerja mengecat semula
33	RLR	A033	D4	12 kemasan cat tidak sekata	Tiada Selenggaraan secara berkala	perlu pembaikan	kerja mengecat semula

34	RLR	A034	RS1	16	terdapat lubang antara rusuk dengan s	Tiada Selenggaraan secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja pembaikan siling
35	RLR	A035	D5	16	kerosakan kemasan dinding	Tiada Selenggaraan secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja kemasan dinding baru
36	RLR	A036	D5	12	kerosakan kemasan dinding	Tiada Selenggaraan secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja kemasan dinding baru
37	RLR	A037	T8	16	kesan air pada siling	air menitis dari bumbung	perlu pembaikan segera	kerja penggantian siling yang rosak
38	RLR	A038	D10	12	kerosakan pada siling	berpunca dari kerja-kerja pendawaran elektrik yang tidak sempurna	perlu pembaikan segera	kerja penggantian siling yang rosak
39	RLR	A039	S2	16	keadaan siling yang lusuh	Tiada Selenggaraan secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja engecat semula siling
40	RLR	A040	T9	12	Baik	0	0	0
41	RLR	A041	D6	12	kerosakan pada dinding	0	perlu pembaikan	kerja mengecat semula
42	RLR	A042	P2	25	kerosakan pada daun pintu	tiada selenggaraan secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja penggantian pintu baru
43	RLR	A043	P2	25	Tiada tombol pintu	tiada penyelenggaraan secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja penggantian tombol pintu
44	RLR	A044	P2	25	kerosakan pada frame pintu	frame pintu terlalu lama	perlu pembaikan segera	kerja penggantian tframe pintu
45	RLR	A045	P2	25	kerosakan pada frame pintu	frame pintu terlalu lama	perlu pembaikan segera	kerja penggantian frame pintu
46	RLR	A046	D7	12	kemasan cat	Tiada Selenggaraan secara berkala	perlu pembaikan	kerja mengecat semula
47	RLR	A047	D7	12	kemasan cat	Tiada Selenggaraan secara berkala	perlu pembaikan	kerja mengecat semula
48	RLR	A048	D7	12	kemasan cat	Tiada Selenggaraan secara berkala	perlu pembaikan	kerja mengecat semula
49	RLR	A049	T11	12	dinding gypsum yang tidak di cat	tiada penyelenggaraan secara berkala	perlu pembaikan	kerja mengecat semula
50	RLR	A050	T1	25	kerosakan pada tiang	tiada penyelenggaraan secara berkala	perlu pembaikan	kerja pembaikan tiang

51	RLR	A051	D8	16	kerosakan pada dinding	tiada penyelenggaraan secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja memasang plaster yang baru
52	R1	A052	D8	12	Kemasan cat	tiada penyelenggaraan secara berkala	perlu pembaikan	kerja mengecat semula
53	R1	A053	P3	25	Kerosakan pada pintu	tiada penyelenggaraan secara berkala	Perlu pembaikan segera	kerja penggantian daun pintu
54	R1	A054	S3	12	Kesan tompekkan air pada siling	air menitis dari bumbung	perlu pembaikan segera	kerja mengganti siling yang rosak
55	R1	A055	D3	12	Baik	0	0	0
56	R1	A056	GT1	16	Pengaratan pada grill tingkap	tiada penyelenggaraan secara berkala	pembaikan segera	kerja mengecat semula gill tingkap
57	R1	A057	GT1	16	Pengaratan pada grill tingkap	tiada penyelenggaraan secara berkala	pembaikan segera	kerja mengecat semula gill tingkap
58	R1	A058	P4	25	Kerosakan pada pintu	tiada penyelenggaraan secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja menggantti daun pintu baru
59	R2	A059	P4	25	Tombol pintu tiada	tiada penyelenggaraan secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja pemasangan tombol baru
60	R2	A060	P4	25	Kerosakan frame pintu	tiada penyelenggaraan secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja mengganti frame yang baru
61	R2	A061	D4	12	Kerosakan kemasan cat	tiada penyelenggaraan secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja mengecat semula
62	R2	A062	D4	12	Kerosakan kemasan cat	tiada penyelenggaraan secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja mengecat semula
63	R2	A063	D4	12	Kerosakan kemasan cat	tiada penyelenggaraan secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja mengecat semula
64	R2	A064	D4	12	Kerosakan kemasan cat	tiada penyelenggaraan secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja mengecat semula
65	R3	A065	D4	12	Kerosakan kemasan cat	tiada penyelenggaraan secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja mengecat semula
66	R3	A066	GT2	12	Pengaratan pada grill tingkap	tiada penyelenggaraan secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja mengecat semula
67	R3	A067	GT2	12	Pengaratan pada grill tingkap	tiada penyelenggaraan secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja mengecat semula

68	B1	A068	L1	12 Baik	0	0	0
69	B1	A069	S	12 kesan air pada siling	tiada penyelenggaran secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja mengganti siling yang rosak
70	B1	A070	S	25 kesan air pada siling	tiada penyelenggaran secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja mengganti siling yang rosak
71	R1	A071	D5	25 kerosakan pada soffit	tiada penyelenggaran secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja pembaikan soffit
72	R1	A072	D5	25 kerosakan pada soffit	tiada penyelenggaran secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja pembaikan soffit
73	R1	A073	D5	12 kemasan cat tidak sekata	tiada penyelenggaran secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja mengecat semula
74	R1	A074	D5	16 Kerokasan pada stop cock tangki air	tiada penyelenggaran secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja mengganti stopcock yang baru
75	R1	A075	D5	12 kemasan cat tidak sekata	tiada penyelenggaran secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja mengecat semula
76	R2	A076	D6	16 kemasan cat tidak sekata	tiada penyelenggaran secara berkala	perlu pembaikan	kerja mengecat semula
77	R2	A077	D6	25 keretakan pada dinding	tiada penyelenggaran secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja pembaikan plaster dinding
78	R2	A078	D6	16 kemasan cat tidak sekata	tiada penyelenggaran secara berkala	perlu pembaikan	kerja mengecat semula
79	R2	A079	P	16 kerokasan pada pintu table top	tiada penyelenggaran secara berkala	perlu pembaikan	mengecat pintu table top
80	R4	A080	Table top	16 kerokasan pada pintu table top	tiada penyelenggaran secara berkala	perlu pembaikan	mengecat pintu table top
81	R4	A081	Table top	25 kerokasan tiling table top	tiada penyelenggaran secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja mengganti tile table top
82	R4	A082	D6	12 kemasan cat tidak sekata	tiada penyelenggaran secara berkala	perlu pembaikan	kerja mengecat semula
83	R4	A083	GT3	12 pengaratan pada grill tingkap	tiada penyelenggaran secara berkala	perlu pembaikan	kerja mengganti grill tingkap baru
84	R4	A084	GT3	12 keretakan pada tingkap kaca	tiada penyelenggaran secara berkala	perlu pembaikan	kerja mengganti tingkap baru

85	R5	A085	GT3	12	pengaratan pada grill tingkap	tiada penyelenggaraan secara berkala	perlu pembaikan	kerja mengganti grill tingkap baru
86	R5	A086	GT3	16	pengaratan pada grill tingkap	tiada penyelenggaraan secara berkala	perlu pembaikan	kerja mengganti grill tingkap baru
87	R5	A087	GT4	16	pengaratan pada grill tingkap	tiada penyelenggaraan secara berkala	perlu pembaikan	kerja mengecat baru
88	R5	A088	GT4	12	pengaratan pada grill tingkap	tiada penyelenggaraan secara berkala	perlu pembaikan	kerja mengecat baru
89	R5	A089	GT4	12	pengaratan pada grill tingkap	tiada penyelenggaraan secara berkala	perlu pembaikan	kerja mengecat baru
90	R5	A090	D5	12	siling lusuh	tiada penyelenggaraan secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja mengecat baru
91	R5	A091	D6	25	kesan air pada siling	tiada penyelenggaraan secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja mengecat baru
92	R5	A092	LANTAI	25	kesan air pada siling	tiada penyelenggaraan secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja mengecat baru
93	R5	A093	SILING	12	kesan air pada softit	tiada penyelenggaraan secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja pembalik softit
94	R6	A094	P5	25	keadaan pintu yang uzur	tiada penyelenggaraan secara berkala	Perlu pembaikan segera	kerja mengganti pintu baru
95	R6	A095	P5	25	keadaan frame pintu rosak	tiada penyelenggaraan secara berkala	Perlu pembaikan segera	kerja mengganti frame pintu baru
96	R6	A096	P5	25	tombol pintu rosak	tiada penyelenggaraan secara berkala	Perlu pembaikan segera	kerja mengganti tombol pintu
97	R6	A097	GP2	16	pengaratan pada grill pintu	tiada penyelenggaraan secara berkala	Perlu pembaikan segera	kerja mengganti semula
98	R6	A098	GP2	16	pengaratan pada grill pintu	tiada penyelenggaraan secara berkala	Perlu pembaikan segera	kerja mengganti semula
99	TA1	A099	P	25	pintu telah lama dan rosak	tiada penyelenggaraan secara berkala	Perlu pembaikan segera	kerja mengganti pintu baru
100	TA1	A100	P	25	selak pintu rosak	tiada penyelenggaraan secara berkala	Perlu pembaikan segera	kerja mengganti selak pintu
101	TA1	A101	MANGKUK	25	pintu telah lama dan rosak	tiada penyelenggaraan secara berkala	Perlu pembaikan segera	kerja mengganti pintu baru

102	TA1	A102	SHOWER	25	kerosakan frame pintu	tiada penyelenggaraan secara berkala	Perlu pembaikan segera	kerja mengganti frame pintu
103	TA1	A103	KEPALA PA	25	kerosakan frame pintu	tiada penyelenggaraan secara berkala	Perlu pembaikan segera	kerja mengganti frame pintu
104	TA1	A104	D1	16	kerosakan tile dinding	tiada penyelenggaraan secara berkala	Perlu pembaikan segera	kerja mengganti tile dinding
105	R6	A105	LANTAI	16	kerosakan tile lantai	tiada penyelenggaraan secara berkala	Perlu pembaikan segera	kerja mengganti tile lantai
106	R6	A106	LANTAI	16	kerosakan tile lantai	tiada penyelenggaraan secara berkala	Perlu pembaikan segera	kerja mengganti tile lantai
107	TA1	A107	D	12	kerosakan tile dinding	tiada penyelenggaraan secara berkala	Perlu pembaikan segera	kerja mengganti tile dinding
108	TA1	A108	TABLE TOP	16	kerosakan tile dinding	tiada penyelenggaraan secara berkala	Perlu pembaikan segera	kerja mengganti tile dinding
109	R6	A109	KEPALA PA	16	kerosakan kepala paip	tiada penyelenggaraan secara berkala	Perlu pembaikan segera	kerja mengganti kepala paip
110	R6	A110	KOLAH MAN	16	kerosakan pada kolah mandi	tiada penyelenggaraan secara berkala	Perlu pembaikan segera	kerja mengganti kolah baru
111	R6	A111	SILING	16	kerosakan tile dinding	tiada penyelenggaraan secara berkala	Perlu pembaikan segera	kerja mengganti tile dinding
112	TA1	A112	P7	16	kerosakan tile lantai	tiada penyelenggaraan secara berkala	Perlu pembaikan segera	kerja mengganti tile lantai
113	TA1	A113	D1	25	kerosakan pada plaster siling	tiada penyelenggaraan secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja pembalikan plaster
114	TA1	A114	STOP COCK	16	stopcock rosak	tiada penyelenggaraan secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja mengganti stopcock
115	TA1	A115	STOP COCK	12	stopcock rosak	tiada penyelenggaraan secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja mengganti stopcock
116	TA1	A116	Floor Trap	16	kerosakan float trap	tiada penyelenggaraan secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja mengganti floor trap
117	TA2	A117	P	25	kerosakan pintu	tiada penyelenggaraan secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja mengganti pintu
118	TA2	A118	P	25	kerosakan pintu	tiada penyelenggaraan secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja mengganti pintu

119	TA2	A119	P	25	kerosakan frame pintu	tiada penyelenggaraan secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja mengganti frame pintu
120	TA2	A120	SILING	16	kerosakan tile dinding	tiada penyelenggaraan secara berkala	Perlu pembaikan segera	kerja mengganti tile dinding
121	TA2	A121	P8	25	kerosakan cisten	tiada penyelenggaraan secara berkala	Perlu pembaikan segera	kerja mengganti cisten baru
122	TA2	A122	D1	16	kerosakan tile dinding	tiada penyelenggaraan secara berkala	Perlu pembaikan segera	kerja mengganti tile dinding
123	TA2	A123	S	16	kerosakan pada plaster siling	tiada penyelenggaraan secara berkala	perlu pembaikan segera	kerja pembaikan plaster
124	TA2	A124	LANTAI	16	kerosakan tile lantai	tiada penyelenggaraan secara berkala	Perlu pembaikan segera	kerja mengganti tile lantai
125	TA2	A125	LANTAI	16	kerosakan tile lantai	tiada penyelenggaraan secara berkala	Perlu pembaikan segera	kerja mengganti tile lantai
126	TA2	A126	KEPALA PA	16	kerosakan kepala paip	tiada penyelenggaraan secara berkala	Perlu pembaikan segera	kerja mengganti kepala paip
127	R2	A127	STOP COCK	12	kerosakan stopcock	tiada penyelenggaraan secara berkala	Perlu pembaikan segera	kerja mengganti stopcock
128	R2	A128	PAIP	12	paip rosak	tiada penyelenggaraan secara berkala	Perlu pembaikan segera	kerja mengganti paip
129	RH	A129	DINDING	16	kerosakan plaster dinding	plaster dinding nipis	Perlu pembaikan segera	kerja plaster dinding baru
130	RH	A130	LONGKANG	12	longkang yang tidak diselenggara	tiada penyelenggaraan secara berkala	Perlu pembaikan segera	kerja penyelenggaraan yang berkala
131	RH	A131	DINDING	25	kerosakan plaster dinding	tiada penyelenggaraan secara berkala	Perlu pembaikan segera	kerja plaster dinding baru
132	RH	A132	SILING	16	siling luar rosak	tiada penyelenggaraan secara berkala	Perlu pembaikan segera	kerja mengganti siling
133	RS	A133	DINDING	16	kerosakan plaster dinding	tiada penyelenggaraan secara berkala	Perlu pembaikan segera	kerja plaster dinding baru
134	BU	A134	BUMBUNG	25	kerosakan bumbung	tiada penyelenggaraan secara berkala	Perlu pembaikan segera	kerja mengganti bumbung baru
135	PORCH	A135	BUMBUNG	12	0	0	0	0